



# Probador de continuidad de bolsillo

Herramientas

1.20



## Características

- Corriente: AC/DC.
- Rango de medición: 100/500 V.

## Probador de continuidad de bolsillo

Código	Descripción	Corriente	Rango de Medición
8850300	Probador de bolsillo	AC/DC	(V) 100/500